



Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten

Fahrzeug	Mercedes-Benz Sprinter 314 FG 4X2 39
Erstzulassung	31.01.2022
FIN	W1V9101331N166966

Nächster	02.2025
-----------------	---------

Service	98857 km
----------------	----------

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)



Mercedes-Benz

Servicebericht 1

Mercedes-Benz	Autohaus Vetter GmbH & Co. KG	Datum	28.02.2024
	Wittenberger Straße 22	Rep.-Auftr.-Nr.	AU218619
	Bitterfeld-Wolfen	Laufleistung	38857 km

Durchgeführter Service

Service	Kleiner Service
Restlaufzeit	-32 Tage
Restlaufstrecke	1200 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	228.51
Viskosität	

Zusatzarbeiten

Service A durchfuehren	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz zum Service: Alle 2 Jahre Bremsfluessigkeit erneuern bei Fzg. mit Schaltgetriebe	<input checked="" type="checkbox"/>

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo	<input checked="" type="checkbox"/>
Garantie gegen Durchrostung	<input checked="" type="checkbox"/>

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------

Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

Bemerkung

Service A fällig -32 Tage 1200km



Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	Autohaus Vetter GmbH & Co. KG Wittenberger Straße 22 Bitterfeld-Wolfen	Datum Laufleistung Service	28.02.2024 38857 km Kleiner Service
---------------	--	----------------------------------	---